




Comune di Casalnuovo Monterotaro



Protezione Civile
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento di Protezione Civile



AdbP
Associazione per la Difesa del Paesaggio



Consiglio Nazionale delle Ricerche

STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL MONITORAGGIO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE URBANE A RISCHIO DI STABILITA' STATICA E VULNERABILITA' STRUTTURALE DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI FOGGIA - CIPE 20/2004

MICROZONAZIONE DI I LIVELLO DEI CENTRI ABITATI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
CARTA DI PRIMO LIVELLO DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (scala 1:5000)






TAVOLA N.1
Codice identificativo della tavola: MZS LIV1 FG13 MOP501_01





Dipartimento di Geologia e Geofisica dell'Università di Bari

Gruppo di Lavoro
Geol. Dario Gioia
Geol. Katia Strazuso
Geol. Giorgio De Giorgio

Coordinatore Gruppo di Lavoro
Dott. Salvatore Gallicchio
Dott. Paolo Giannandrea
Dott. Massimo Moretti
Dott. Marcello Tropeano

Responsabile Informaticizzazione
Dott. Domenico Capolongo
Dott. Antonella Marsico

Responsabile Scientifico
Prof. Giuseppe Baldassarre

Istituto di Geologia Ambientale e Geingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma

Gruppo di Lavoro
Dott. Giancarlo Cortoli
Dott. Maria Colletta
Dott. Giuseppe Cosentino
Dott. Enrico Paolucci
Dott. Edoardo Peronace

Coordinatore Gruppo di Lavoro
Dott. Giuseppe Cavauto

Responsabile Informaticizzazione
Dott. Giuseppe Cosentino

Responsabile Acquisizione Misure di Rumore ambientale
Prof. Dario Albarello

Responsabile Scientifico
Dott. Gian Paolo Cavinato

Dipartimento di Protezione Civile Nazionale


Responsabile Scientifico
Dott. Giuseppe Naso

Funzionari
Geol. Tiziana Caggiano
Geol. Antonio Fiore
Ing. Isabella Trilli

Responsabile Scientifico
Prof. Antonio Castorani

Il Segretario Generale
Prof. Antonio Rosario Di Santo

Autorità di Bacino della Puglia



0 100 200 400 Metri

scala 1:10.000

Carta delle Pendenze maggiori di 15°

Aree con pendenze > di 15°

Aree suscettibili di instabilità di versante